

Цифроаналоговые индикаторы положения

Технополимер

КОРПУС

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка. Выпрессованный шпindelь.

ОПРАВА

Технополимер. Формуется над окном.

ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (ПА-Т) (практически небьющийся).

Стойкий к растворителям, маслам, смазкам и другим химическим веществам (избегайте контакта со спиртом во время операций по очистке).

ЦИФЕРБЛАТ

Матовый анодированный алюминий в естественном цвете.

Градировка по часовой стрелке (D) или против часовой стрелки (S), чёрного цвета.

СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

Пятиразрядный барабанный счётчик и одна красная стрелка, которая вращается на градуированной шкале. Цифры красного барабана показывают десятичные значения, а стрелка – сотые доли.

Экран отображает смещение механизма, управляемого шпindelем, с исходного положения (0). Один полный оборот шпинделя машины соответствует повороту маховика/ручки и, следовательно, повороту красного указателя. Поворот красного указателя соответствует заданному считыванию на счётчике (см. «Считывание показателя на счётчике после одного оборота красного указателя» в таблице).

ЗАЩИТА IP

Ультразвуковая сварка окна к корпусу гарантирует полную герметизацию с классом защиты IP65, см. таблицу EN 60529 (на стр. A23).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Цифроаналоговые индикаторы с жёстким приводом подходят для шпindelей в любом положении.


Для выбора маховика см. таблицу «Возможная сборка маховиков/ручек с индикаторами» (на стр. 693).



ELESA Original design

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

- Без указателя
- Циферблат без резьбы
- Специальный циферблат с эмблемой или нестандартными делениями
- Специальные показания после одного оборота.



Пример описания для заказа

PW12 - 00002 - D

Чтение счетчика после одного оборота красной стрелки

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Число градуировки на шкале
20
50
40
100
60
100
40
50
60
70
80
100

Градировка

Дискретность шкалы с градуировкой

Разделите чтение счетчика на число градуировки шкалы

Пример: 00002/20=0,1

Возрастающая градуировка



7

Счётчики оборотов